

pondělí, 1. září 2014

Nové normy závazné pro všechny výrobce a montážní firmy.

Dne 1. 9. 2014 vstoupily v platnost tři normy, které zavádějí nové požadavky na ochranu dětí před uškrcením na řetízích a šňůrách vnitřních clon.

Jsou to tyto normy:

ČSN EN 13120/A1	„Vnitřní clony - funkční a bezpečnostní požadavky“
ČSN EN 16434	„Vnitřní clony - ochrana před nebezpečím uškrcení - požadavky a zkušební metody pro bezpečnostní zařízení“
ČSN EN 16433	„Vnitřní clony - ochrana před nebezpečím uškrcení - zkušební metody“

Nové normy platí v prostorách s výskytem dětí ve věku 0 – 42 měsíců. Z těchto norem vyplývá povinnost výrobce označovat stínící techniku s těmito ovládacími mechanismy varovným příbalovým letákem umístěným přímo na ovládacím prvku. Další omezení se týká maximální výšky ovládacího mechanismu. V případě, že výška žaluzie/látkové clony je menší nebo rovna 250 cm – max. délka ovládání je 100 cm. V případě, že výška žaluzie/látkové clony je větší než 250 cm – max. délka ovládání je 150 cm. Dále je výrobce povinen opatřit řetízky a provázky rozpojovacím mechanismem, nebo pevným úchytem.

Tato opatření s sebou samozřejmě ponesou i zvýšení výrobních nákladů a pravděpodobně i zvýšení prodejní ceny. Montážní firmy jsou odpovědné ve vztahu ke koncovému zákazníkovi za objednání a montáž výrobků s bezpečnostními prvky do prostor s výskytem dětí. Výše uvedené bezpečnostní prvky není třeba užít pouze v případě, že zákazník prokazatelně uvede (např. na předávacím protokolu), že montáž bude provedena v prostorech, ve kterých se nebudou nacházet děti. Na základě zkušeností ze sousedních zemí, kde jsou tyto normy již platné, víme, že kontrolní inspekce uděluje vysoké pokuty firmám odpovědným za instalaci výrobků bez bezpečnostních prvků do prostředí s výskytem dětí. Při opakovaném porušení hrozí i ztráta koncese.

Výše uvedené opatření je vyvolané skutečností, že na evropském kontinentu došlo v minulých letech k většímu počtu tragických nehod, způsobených ovládacími prvky stínící techniky. I kdyby tedy mělo zachránit pouze 1 dětský život, tak má smysl.

Výrobky značky **CLIMAX** splňují všechny požadované normy. Výrobky **CLIMAX** s novými bezpečnostními prvky zakoupíte v naší síti a u našich partnerů.

SERVIS CLIMAX a.s.

Jasenice 1253, 755 01 Vsetín, Czech Republic, tel.: 571 405 601 - 7, fax: 571 405 601 - 2, zelená linka: 800 100 967, climax@climax.cz, www.climax.cz

SERVIS CLIMAX a.s. je zapsána v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 3231, IČ: 25352628, DIČ: CZ25352628, číslo účtu: 6783020207/100